

报告编号: ZYLK-2021-12078DG(XZ)-10298

东莞市好景加油站有限公司

危险化学品经营

安全现状评价报告

广东正宇利康安全科技有限公司

APJ-(粤)-025

2022年1月5日

东莞市好景加油站有限公司

危险化学品经营

安全现状评价报告

法定代表人：陈金栋

技术负责人：丁 轶

评价项目负责人：黄 勇

2022年01月05日

(安全评价机构公章)

东莞市好景加油站有限公司危险化学品经营安全现状评价报告

	姓名	资格证书号	从业 编号	专业能力	签字
项目负责人	黄勇	1500000000100212	018666	安全	黄勇
项目组成员	潘婷	S0110440001101920 02603	037023	安全	潘婷
	高军法	0800000000207351	008836	化工机械	高军法
	余虽义	S0110320001102020 00823	040426	自动化	余虽义
	李红辉	0800000000205393	010754	化工工艺	李红辉
	马洪泉	S0110650001101930 02519	038331	电气	马洪泉
报告编制人	黄勇	1500000000100212	018666	安全	黄勇
	潘婷	S0110440001101920 02603	037023	安全	潘婷
	高军法	0800000000207351	008836	化工机械	高军法
	余虽义	S0110320001102020 00823	040426	自动化	余虽义
	李红辉	0800000000205393	010754	化工工艺	李红辉
	马洪泉	S0110650001101930 02519	038331	电气	马洪泉
报告审核人	胡成绩	1800000000201167	019472	安全	胡成绩
过程控制负责人	李永贵	1100000000301493	018150	安全	李永贵
技术负责人	丁慎	0800000000103037	003882	安全	丁慎



营业执照

(副本)

扫描二维码或
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息。
备案、许可、照
件信息。



编号: S0612018037832G(1-1)
统一社会信用代码
91440101MA59LQ4R67



名称: 广州市利健安全科技有限公司
类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人: 陈登翰

注册资本: 壹仟万元 (人民币)
成立日期: 2017年04月19日
营业期限: 2017年04月19日 至 长期

经营范围: 研究和试验发展 (具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询, 网址: <http://www.gzsx.gov.cn/>。依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)
住所: 广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室



登记机关

2021年03月02日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



安全评价机构 资质证书

(副本) (1-1)

统一社会信用代码: 91440101MA59LQ4R67

机构名称: 广东正宇利康安全科技有限公司

办公地址: 1. 广州市天河区复东东路7号301、302、303、304、305、306室;
2. 中山市中山二路32号后座二楼202-203室

法定代表人: 陈全保

证书编号: APJ-(粤)-025

首次发证: 2021年4月15日

有效期至: 2026年4月14日

业务范围: 1. 金属、非金属矿及其他矿采选业; 2. 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业。*****



学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并经专门的安全生产培训和应急管理局考核合格，取得相应安全资格证书；其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格。

(4) 该加油站有健全的安全管理制度和岗位安全操作规程。

(5) 该加油站有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备。

(6) 该加油站对重点监管危险化学品设置的安全措施符合国家安全监管总局办公厅关于印发《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》的要求。

综上所述，好景加油站符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令[2015]第79号）及《关于认真贯彻危险化学品经营许可证管理办法的通知》（粤安监〔2012〕129号）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等相关法律法规、标准的要求。

综合评价：东莞市好景加油站有限公司成品油经营、储存条件符合安全要求，符合危险化学品经营许可证换证条件。

东莞市好景加油站有限公司现场照片



加油站全景照片



加油站加油棚照片



加油站加油机照片




加油站油罐区照片

长沙市好景



加油站卸油口和卸油油气回收口照片



加油站油罐操作井照片





加油站消防器材、消防沙照片



加油站消防器材照片



加油站北面南新路、民房和架空通信线照片




加油站南面综合楼、宿舍楼和站外工厂照片







加油站东面工厂照片



加油站西面餐馆和架空通信线、电力线照片



整改后加油站发配电房窗户加装防鼠网和防雨棚照片



整改后加油站发配电房
柴油罐加装防泄漏扩散池照片



整改后加油站消防泵房门口
加装防雨水进入照片





项目评价工程师现场与油站站长合影照片



项目评价工程师现场与油站站长合影照片

