

报告编号: ZYLK-2022-03074MM (XK) -10486

电白县博贺镇新利加油站有限公司
危险化学品经营
安全现状评价报告

广东正宇利康安全科技有限公司

APJ-(粤)-025

2022年3月28日



编号: S0612018037832G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MAS9LQ4R67

营业执照

(副本)



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 广东正宇利康安全科技有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 陈金炼

经营范围 研发和试验发展(具体经营项目请登录市场主体信息公示平台查询,网址: <http://gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 壹仟万元(人民币)

成立日期 2017年04月19日

营业期限 2017年04月19日至长期

住所 广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室

登记机关

2021年03月02日





安全评价机构 资质证书

(副本) (1—1)

统一社会信用代码: 91440101MA59LQ4R67

机构名称: 广东正宇利康安全科技有限公司

办公地址: 1. 广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室;
2. 中山市中山二路32号后座二楼202-203室

法定代表人: 陈全梅

证书编号: APJ-(粤)-025

首次发证: 2021年4月15日

有效期至: 2026年4月14日

业务范围: 1. 金属、非金属矿及其他矿采选业; 2. 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业。*****

(发证机关盖章)

2021年4月15日

电白县博贺镇新利加油站有限公司

危险化学品经营

安全现状评价报告

法定代表人：陈全栋

技术负责人：丁武慎

项目负责人：蔡启浩

2022年3月28日

(安全评价机构公章)

电白县博贺镇新利加油站有限公司危险化学品经营安

全现状评价报告

评价组成员

	姓 名	资格证书号	从业编号	专业能力	签字
项目负责人	蔡启浩	0800000000205472	011450	化工工艺	蔡启浩
项目组成员	舒 晗	S0110440001101910 01066	020731	安全	舒晗
	高军法	0800000000207351	008836	化工机械	高军法
	余虽义	S0110320001102020 00823	040426	自动化	余虽义
	马洪泉	S0110650001101930 02519	038331	电气	马洪泉
报告编制人	蔡启浩	0800000000205472	011450	化工工艺	蔡启浩
	舒 晗	S0110440001101910 01066	020731	安全	舒晗
	高军法	0800000000207351	008836	化工机械	高军法
	余虽义	S0110320001102020 00823	040426	自动化	余虽义
	马洪泉	S0110650001101930 02519	038331	电气	马洪泉
报告审核人	胡成绩	1800000000201167	019472	安全	胡成绩
过程控制负责人	李永贵	1100000000301493	018150	安全	李永贵
技术负责人	丁 慎	0800000000103037	003882	安全	丁慎

距、加油站站内各设施之间的防火间距均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定。

（3）该加油站的主要负责人和安全生产管理人员具备与加油站危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应的资格证书；其他从业人员依照有关规定经加油站内部安全生产教育和专业技术培训合格才上岗。

（4）该加油站有比较健全的安全生产管理制度和岗位安全操作规程。

（5）该加油站有符合国家规定的危险化学品生产安全事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备。

（6）该加油站对重点监管危险化学品设置的安全措施符合国家安全监管总局办公厅关于印发《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》的要求。


综上所述，电白县博贺镇新利加油站有限公司符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第七十号颁布，中华人民共和国主席令[2021]第八十八号修正）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等相关法律法规、标准的要求。

综合评价：电白县博贺镇新利加油站有限公司成品油经营、储存条件符合安全要求。


1.加油站现场照片



东面居民



南面 X618 县道



西南面居民



西面空地



加油站全景



储罐区



西南面洗车区



加油棚

2.评价人员到现场照片



以下空白