

编号：ZYLK-2021-12056SG（XK）-10287

韶关市曲江鸿舜矿业有限公司

安全现状评价报告

广东正宇利康安全科技有限公司

APJ-(粤)-025

二〇二一年十二月二十三日

韶关市曲江鸿舜矿业有限公司

安全现状评价报告

法定代表人：陈全栋

技术负责人：丁 慎

评价项目负责人：伍艺勋

二〇二一年十二月二十三日

韶关市曲江鸿舜矿业有限公司安全现状评价报告

评价人员

	姓 名	资格证书号	从业编号	专业能力	签字
项目负责人	伍艺勋	1800000000201180	018664	安全	伍艺勋
项目组成员	胡成绩	1800000000201167	019472	通风	胡成绩
	马洪泉	S0110650001101930025 19	038331	电气	马洪泉
	舒 畅	1500000000300838	033387	机械	舒 畅
	郭军杰	0800000000301740	016331	地质	郭军杰
	刘新光	S0110320001101920013 46	037412	采矿	刘新光
	韩小娟	S0110410001101910009 48	037340	水工结构	韩小娟
报告编制人	伍艺勋	1800000000201180	018664	安全	伍艺勋
	胡成绩	1800000000201167	019472	通风	胡成绩
	马洪泉	S0110650001101930025 19	038331	电气	马洪泉
	舒 畅	1500000000300838	033387	机械	舒 畅
	郭军杰	0800000000301740	016331	地质	郭军杰
	刘新光	S0110320001101920013 46	037412	采矿	刘新光
	韩小娟	S0110410001101910009 48	037340	水工结构	韩小娟
报告审核人	胡 浪	0800000000205520	010870	安全	胡 浪
过控负责人	林华国	S0110440001101920028 72	035347	冶金	林华国
技术负责人	丁 慎	0800000000103037	003882	安全	丁 慎



编号: S0612018037832G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA59LQ4R67

营业执照

(副本)

扫描二维码或
在国家企业信用
信息公示系统
了解更多信息。
备案、许可、监
管信息。



名称 广东正宇利康安金科技有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 陈金炼

经营范围 研究和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息
公示平台查询,网址: <http://www.gzsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 壹仟万元(人民币)

成立日期 2017年04月19日

营业期限 2017年04月19日至长期

住所 广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室



注 册 登 记
再 复 印 件 相 符



登记机关

2021年03月02日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



安全评价机构 资质证书

(副本) (1—1)

统一社会信用代码: 91440101MA59LQ4R67

机构名称: 广东正宇利康安全科技有限公司

办公地址: 1. 广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室;
2. 中山市中山二路32号后座二楼202-203室

法定代表人: 陈全强

证书编号: APJ-(粤)-025

首次发证: 2021年4月15日

有效期至: 2026年4月14日

业务范围: 1. 金属、非金属矿及其他矿采选业; 2. 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业。*****

(发证机关盖章)

2021年4月15日

急救援预案；

3) 采场整体作业环境、采场台阶、爆破、采装、运输、破碎、排土符合安全生产要求；配备的设备能满足矿山安全生产的要求；

4) 防排水、防灭火及供电等辅助设施能够满足安全生产的要求；

5) 鸿舜石场的安全投入每年均按不少于 2 元/吨的要求提取，对影响职工作业安全的因素均采取了相应的有效安全防护措施危险有害因素得到较好控制。

评价结论：

综上所述，韶关市曲江鸿舜矿业有限公司的安全生产条件符合《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》中有关规定，具备了申请非煤矿山企业安全生产许可证延期的安全生产条件。



评价人员现场勘察照



采场全貌（镜头向西）



铲装平台（镜头向南）



凿岩平台及凿岩设备（镜头向西）



采场总出入口（镜头向西北）



台阶正面（镜头向东）



台阶侧面



西侧终了台阶



运输道路



排水沟



避炮棚



排土场全貌（镜头向东）



现场警示标志