

报告编号: ZYLK-2021-11059MM (XK) -10221

茂名实华东成化工有限公司乙醇胺分公司
更换反应器技术改造项目
试生产前安全检查报告

广东正宇利康安全科技有限公司

APJ-(粤)-025

2021年12月4日

茂名实华东成化工有限公司乙醇胺分公司

更换反应器技术改造项目

试生产前安全检查报告

法定代表人：陈全栋

技术负责人：王慎

项目负责人：伍艺勋

2021年12月4日

(安全评价机构公章)



91440101MA59LQ4R6?



国家企业信用信息公示系统

2017年04月19日

2017年04月19日

营业期限 2017年04月19日至长期

所 广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室

登记机关



2021年 03月 02日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

<http://www.gsxl.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



安全评价机构 资质证书

(副本) (1—1)

统一社会信用代码: 91440101MA59LQ4R67

机构名称: 广东正宇利康安全科技有限公司

办公地址: 1. 广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室;
2. 中山市中山二路32号后座二楼202-203室

法定代表人: 陈全栋

证书编号: APJ-(粤)-025

首次发证: 2021年4月15日

有效期至: 2026年4月14日

业务范围: 1. 金属、非金属矿及其他矿采选业; 2. 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业。*****

(发证机关盖章)

2021年4月15日

茂名实华东成化工有限公司乙醇胺分公司更换反应器技术改造项目试生产前安全检查报告

评价人员

	姓 名	资格证书号	从业编号	专业能力	签字
项目负责人	伍艺勋	1800000000201180	018664	安全	伍艺勋
项目组成员	蔡启浩	0800000000205472	011450	化工工艺	蔡启浩
	高军法	0800000000207351	008836	化工机械	高军法
	余虽义	S01103200011020200 0823	040426	自动化	余虽义
	马洪泉	S01106500011019300 2519	038331	电气	马洪泉
报告编制人	伍艺勋	1800000000201180	018664	安全	伍艺勋
	蔡启浩	0800000000205472	011450	化工工艺	蔡启浩
	高军法	0800000000207351	008836	化工机械	高军法
	余虽义	S01103200011020200 0823	040426	自动化	余虽义
	马洪泉	S01106500011019300 2519	038331	电气	马洪泉
报告审核人	胡成绩	1800000000201167	019472	通风	胡成绩
过程控制负责人	李永贵	1100000000301493	018150	安全	李永贵
技术负责人	丁 慎	0800000000103037	003882	安全	丁慎

10、检查结论

10.1 综合评述

(1) 该项目在原有装置区进行改造，未改变项目选址，符合国家有关法律法规的规定。该项目总平面布置合理，建构筑物与外部环境以及内部建构筑物之间的防火间距符合相关规范标准要求。

(2) 该项目未改变原有重大危险源级别，原有危险化学品重大危险源为三级。

(3) 该项目委托具有相应设计、施工资质的单位进行设计、施工、监理，并且已按《安全设施设计专篇》设计要求进行了落实。

(4) 该项目安全设施已按规定进行施工、检验、检测和调试，安全设施有效运行。

(5) 该项目未破坏原有消防设施，原有消防工程已通过茂名市公安局消防局验收合格，并取得《建设工程消防验收意见书》。

(6) 该项目的防雷装置已委托具有资质检测单位进行检测，并取得《防雷装置定期检测合格证》，防雷设施运行有效。

(7) 通过对项目总平面布置、生产工艺与装置设备、安全防护设施、电气仪表、试生产管理安全风险隐患排查、安全生产管理及事故应急救援等方面检查分析，项目试生产前的安全生产条件符合相关法律法规及标准规范的要求，不存在重大生产安全事故隐患。

(8) 该项目在调试期间未发生任何生产安全事故。

10.2 总体结论

茂名实华东成化工有限公司乙醇胺分公司更换反应器技术改造项目按照有关安全生产法律法规和标准规范的规定进行了设计、施工，并对相关设施进行了检验、检测和调试，安全设施有效运行，具备试生产安全生产条件要求。

茂名实华东成化工有限公司乙醇胺分公司现场勘查照片

现场照片

