

报告编号： ZYLK-2022-03038ZH (XK) -10503

岩谷气具（珠海）有限公司
危险化学品重大危险源
安全评估报告

广东正宇利康安全科技有限公司

APJ-(粤)-025

2022 年 04 月 15 日








岩谷气具（珠海）有限公司
危险化学品重大危险源
安全评估报告

法定代 表 人：陈全栋
技 术 负 责 人：丁 慎
评估项目负责人：蔡启浩



评估报告完成时间：2022 年 04 月 15 日

岩谷气具（珠海）有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告
评价人员

	姓 名	资格证书号	从业编号	专业能力	签字
项目负责人	蔡启浩	0800000000205472	011450	化工工艺	
项目组成员	何 康	1600000000301481	028140	安全	
	高军法	0800000000207351	008836	化工机械	
	余虽义	S0110320001102020 00823	040426	自动化	
	马洪泉	S0110650001101930025 19	038331	电气	
报告编制人	蔡启浩	0800000000205472	011450	化工工艺	
	何 康	1600000000301481	028140	安全	
	高军法	0800000000207351	008836	化工机械	
	余虽义	S0110320001102020 00823	040426	自动化	
	马洪泉	S0110650001101930025 19	038331	电气	
报告审核人	胡成绩	1800000000201167	019472	安全	
过程控制负责人	李永贵	1100000000301493	018150	安全	
技术负责人	丁 慎	0800000000103037	003882	安全	



编号: S0612018037832G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA59LQ4R67

营业执照

(副本)



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解企业信息、
备案、许可、监
管信息。

名称 广东正宇利康安全科技有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 陈金练

经营范围 研究和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址: <http://gsxt.gov.cn/>;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 壹仟万元(人民币)

成立日期 2017年04月19日

营业期限 2017年04月19日至长期

住所 广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室

登记机关



2021年03月02日



安全评价机构 资质证书

(副本) (1—1)

统一社会信用代码: 91440101MA59LQ4R67

机构名称: 广东正宇利康安全科技有限公司

办公地址: 1. 广州市天河区奥体东路7号301、302、303、304、305、306室;
2. 中山市中山二路32号后座二楼202-203室

法定代表人: 陈全保

证书编号: APJ-(粤)-025

首次发证: 2021年4月15日

有效期至: 2026年4月14日

业务范围: 1. 金属、非金属矿及其他矿采选业; 2. 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业。*****

(发证机关盖章)

2021年4月15日

第 11 章 评估结论

通过对岩谷气具（珠海）有限公司危险化学品重大危险源的安全评估，形成如下评估结论：

1) 依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 40 号，国家安全生产监督管理总局令第 79 号修改）、《广东省安全生产监督管理局关于〈危险化学品重大危险源监督管理暂行规定〉的实施细则》和国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行评估，岩谷气具（珠海）有限公司的丁烷罐区单元构成四级危险化学品重大危险源，生产单元不构成危险化学品重大危险源。

2) 岩谷气具（珠海）有限公司可能发生的事故主要有：火灾、爆炸、中毒与窒息、容器爆炸、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、车辆伤害、淹溺、其他危害（低温冻伤、噪声及高温危害）等。储罐区发生蒸气云爆炸事故人员伤亡、财产损失影响范围主要在厂区内。防止易燃气体泄漏是该公司重大危险源安全监控的重点。

3) 通过现场安全检查和查看现有运行资料，运用安全检查表评估法对岩谷气具（珠海）有限公司安全管理措施、安全技术措施及监控措施进行分析评估，发现存在部分不符合规范要求的安全隐患，经整改后，全部符合要求。

4) 岩谷气具（珠海）有限公司已按照法律法规的要求制定了应急救援预案，并备案。应急措施制定完善、全面，应急资源配备较为充足，应急能力较强，能较好的应对突发事故。

结论：评估组认为，岩谷气具（珠海）有限公司的丁烷罐区单元构成四级危险化学品重大危险源，生产单元不构成危险化学品重大危险源。企业的重大危险源管理、应急救援、重大危险源采取的措施等方面均符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 40 号，

