

编号:ZYLK-2021-06007ZS- (XK) -10115

中山市恒安胶粘油漆有限公司

安全现状评价报告

被评价单位主要负责人: 李基威

被评价单位经办人: 李基威

被评价单位联系电话: 13510309686

(被评价单位公章)

2021 年 12 月 10 日

中山市恒安胶粘油漆有限公司

安全现状评价报告

评价机构名称：广东正宇利康安全科技有限公司

资质证书编号：APJ-（粤）-025

法定代表人：陈全栋

审核定稿人：丁慎

评价负责人：伍艺勋

评价报告完成日期：2021 年 12 月 10 日

（安全评价机构公章）

中山市恒安胶粘油漆有限公司安全现状评价报告

安全评价组成员

	姓 名	资格证书号	从业编号	专业能力	签字
项目负责人	伍艺勋	1800000000201180	018664	安全	伍艺勋
项目组成员	蔡启浩	0800000000205472	011450	化工工艺	蔡启浩
	崔 敏	1700000000200772	033818	电气	崔敏
	舒 晗	S011044000110191 001066	020731	安全	舒晗
	戚桂英	0800000000204066	011166	化工机械	戚桂英
	刘 伟	1600000000300417	028468	自动化	刘伟
报告编制人	伍艺勋	1800000000201180	018664	安全	伍艺勋
	蔡启浩	0800000000205472	011450	化工工艺	蔡启浩
	崔 敏	1700000000200772	033818	电气	崔敏
	舒 晗	S011044000110191 001066	020731	安全	舒晗
	戚桂英	0800000000204066	011166	化工机械	戚桂英
	刘 伟	1600000000300417	028468	自动化	刘伟
报告审核人	胡成绩	1800000000201167	019472	安全	胡成绩
过程控制负责人	李永贵	1100000000301493	018150	安全	李永贵
技术负责人	丁 慎	0800000000103037	003882	安全	丁慎



编号: S0612018037832G(1-1)

统一社会信用代码
91440101MA59LQ4R67

营业执照

(副本)



扫描二维码或
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多企业
名称、住所、监
管信息。

名称 广东正宇利源安全科技有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 陈全栋

经营范围 研究和试验发展(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 壹仟万元(人民币)

成立日期 2017年04月19日

营业期限 2017年04月19日至 长期

住所 广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室

登记机关

2021年 03月 02日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



安全评价机构 资质证书

(副本) (1—1)

统一社会信用代码: 91440101MA59LQ4R67

机构名称: 广东正宇利康安全科技有限公司

办公地址: 1. 广州市天河区奥体东路7号301、302、303、304、305、306室;
2. 中山市中山二路32号后座二楼202-203室

法定代表人: 陈全伟

证书编号: APJ-(粤)-025

首次发证: 2021年4月15日

有效期至: 2026年4月14日

业务范围: 1. 金属、非金属矿及其他矿采选业; 2. 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业。*****

(发证机关盖章)

2021年4月15日

14.2 定性、定量分析评价结论

1) 中山市恒安胶粘油漆有限公司安全管理现状较好，有较完善的各级安全生产岗位责任制，有专职安全管理人员，并制定了比较健全的安全生产管理制度和安全操作规程；主要负责人和安全管理人员经培训已取得有效资格上岗证，符合相关要求；

2) 该公司的建（构）筑物防火间距、耐火等级、工艺及设施等，符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求，评价过程中检查发现的不符合项该公司已整改合格；

3) 通过采用事故树评价法对该公司危险化学品仓库发生火灾、爆炸事故的可能性进行分析，结果显示有 6 个最小径集，因此，可以看出控制顶上事件发生主要是严格加强库区危险化学品管理，特别是对外来装卸货车管理，严格控制火源，防止作业场所出现火源而发生火灾、爆炸事故。

4) 通过用作业条件危险性分析得出，甲类车间的作业，火灾爆炸的危险性属于显著危险；采取现有的各项安全措施后，其危险程度较低；

5) 通过采用道化学火灾、爆炸指数评价法对该公司的甲类车间发生火灾、爆炸事故时影响分析，该公司甲类车间的潜在火灾、爆炸危险等级为“最轻”，采取现有安全措施后，实际的火灾、爆炸危险等级为“最轻”。

14.3 评价结论

综合结论：中山市恒安胶粘油漆有限公司生产现状的安全生产条件符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 41 号，安监总局令第 79、89 号修订）的规定，符合危险化学品生产企业〈安全生产许可证〉延期换证的要求。

附: 中山市恒安胶粘油漆有限公司沙溪燃气便民服务部安全评估报告

现场勘查照片

