

报告编号: ZYLK-2022-04064DG (XK) -10573

东莞市长安农机加油服务有限公司

安全现状评价报告

广东正宇利康安全科技有限公司

APJ- (粤) -025

2022年05月17日

东莞市长安农机加油服务有限公司

安全现状评价报告

法定代表人：陈全栋

技术负责人：丁 慎

项目负责人：黄 勇

2022 年 05 月 17 日

(安全评价机构公章)

东莞市长安农机加油服务有限公司安全现状评价报告

评价人员

	姓 名	资格证书号	专业能力	从业编号	签字
项目负责人	黄 勇	1800000000201180	安全	018664	黄勇
项目组成员	潘 婷	S011044000110192 002603	安全	037023	潘婷
	高军法	0800000000207351	化工机械	008836	高军法
	马洪泉	S011065000110193 002519	电气	038331	马洪泉
	余虽义	S011032000110202 000823	自动化	040426	余虽义
	李红辉	0800000000205393	化工工艺	010754	李红辉
报告编制人	黄 勇	1800000000201180	安全	018664	黄勇
	潘 婷	S011044000110192 002603	安全	037023	潘婷
	高军法	0800000000207351	化工机械	008836	高军法
	马洪泉	S011065000110193 002519	电气	038331	马洪泉
	余虽义	S011032000110202 000823	自动化	040426	余虽义
	李红辉	0800000000205393	化工工艺	010754	李红辉
报告审核人	胡 浪	0800000000205520	安全	010870	胡浪
过程控制负责人	李永贵	1100000000301493	安全	018150	李永贵
技术负责人	丁 慎	0800000000103037	安全	003882	丁慎




编号: S0612018037832G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA59LQ4R67

营业执照

(副本)



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广东正宇利康安全科技有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 陈全栋

经营范围 研究和试验发展(具体经营项目请登录市场主体信息公示平台查询。网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 壹仟万元(人民币)

成立日期 2017年04月19日

营业期限 2017年04月19日至长期

住所 广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室



注销公告
再行复印再行相符



登记机关

2021年 03月 02日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



安全评价机构 资质证书

(副本) (1—1)

统一社会信用代码: 91440101MA59LQ4R67

机构名称: 广东正宇利康安全科技有限公司

办公地址: 1. 广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室;
2. 中山市中山二路32号后座二楼202-203室

法定代表人: 陈生栋

证书编号: APJ-(粤)-025

首次发证: 2021年4月15日

有效期至: 2026年4月14日

业务范围: 1. 金属、非金属矿及其他矿采选业; 2. 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业。*****

(发证机关盖章)

2021年4月15日

安全评价报告摘要

委 托 单 位	东莞市长安农机加油服务有限公司				
委托单位负责人	蔡灿光	电话	0769-85541063	传真	/
委托单位联系人	梁风云	电话	13712668767	邮箱	/
受评价危险化学品名称	危险性类/项		危化品目 录序号	包装要求	
汽油	易燃液体, 类别 2* 生殖细胞致突变性, 类别 1B 致癌性, 类别 2 吸入危害, 类别 1 危害水生环境-急性危害, 类别 2 危害水生环境-长期危害, 类别 2		1630	II 类/钢质容器	
柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]	易燃液体, 类别 3		1674	III 类/钢质容器	
/	/		/	/	
安全评价结论	东莞市长安农机加油服务有限公司的安全设施符合安全要求, 经营条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局第 55 号令, 第 79 号修订) 的要求, 符合危险化学品经营许可证换证条件。				
安全评价单位	广东正宇利康安全科技有限公司				
评价报告书编号	ZYLK-2022-04064DG (XK) -10573				
安全评价组组长	黄勇				
报告完成时间	2022 年 05 月 17 日				

时存在的结果。加油站管理人员、操作人员可以根据 30 个最小割集中各基本事件的特性及其可能发生的条件采取预防措施，从而保证加油站运行过程中的安全。

(9) 通过运用道化学火灾爆炸危险指数法，对该加油站汽车槽车油罐火灾爆炸危险指数评价，该加油站卸油点汽车槽车一旦发生爆炸，经补偿后，火灾爆炸指数 73，危险等级较轻，其暴露半径为 24.6m，危害面积约 1900.0m²。如果该加油站汽车槽车卸油时发生火灾爆炸事故，会对站内、外人员、设备、设施以及建筑物有损坏，故加油站必须对作业人员、周围环境、消防器材、安全设施等加强管理，以免发生危险。

(10) 按照《危险化学品经营许可证管理办法》第六条的规定，对加油站的经营基本条件进行检查，符合第六条中的各项要求。

综上所述，评价组认为：东莞市长安农机加油服务有限公司的安全设施符合安全要求，经营条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局第 55 号令，第 79 号修订）的要求，符合危险化学品经营许可证换证条件。



油站全景



油罐区



加油机





