

编号: ZYLK-2019-04004SG-YS

始兴县司前镇甘太杨梅山陶瓷土矿
新建年产 4.5 万吨陶瓷土露天开采项目
安全设施验收评价报告

广东正宇利康安全科技有限公司

APJ-(粤)-326

二〇二〇年四月六日

始兴县司前镇甘太杨梅山陶瓷土矿
新建年产 4.5 万吨陶瓷土露天开采项目
安全设施验收评价报告

法定代表人：陈全栋

技术负责人：丁 慎

评价项目负责人：伍艺勋

二〇二〇年四月六日

评价人员

	姓名	专业能力	资格证书号	从业登记号	签名
项目负责人	伍艺勋	安全工程	1800000000201180	018664	伍艺勋
项目组成员	朱耀辉	采矿工程	1100000000201596	017653	朱耀辉
	张大永	电 气	1200000000200652	017297	张大永
报告编制人	伍艺勋	安全工程	1800000000201180	018664	伍艺勋
	朱耀辉	采矿工程	1100000000201596	017653	朱耀辉
	张大永	电 气	1200000000200652	017297	张大永
报告审核人	黄 勇	安全工程	1500000000100212	018666	黄勇
过程控制负责人	周 博	近海工程	1500000000300306	027327	周博
技术负责人	丁 慎	安全工程	0800000000103037	003882	丁慎



营业执照

(副本)

编号 S0612018037832G(1-1)

统一社会信用代码 91440101MA59LQ4R67

名称 广东正宇利康安全科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 广州市天河区棠东东路10号307/308房
法定代表人 陈全栋
注册资本 壹仟万元(人民币)
成立日期 2017年04月19日
营业期限 2017年04月19日至长期
经营范围 研究和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

与原件相符 再复印无效



登记机关



2019年02月12日

企业信用信息公示系统网址: <http://cri.gz.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



安全评价机构 资质证书



机构名称：广州利康安全技术有限公司

资质等级：乙级

评价区域：广东省范围内

证书编号：APJ-（粤）-3356

首次发证：2017年11月13日

有效期至：2020年11月12日

遵守法律法规 诚信公正评价
服务安全生产 承担法律责任

业务范围

第一类：金属矿采选业、非金属矿采选业、其他矿采选业；石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业。*****

与原件相符 再复印无效



年度考核记录	年度考核记录
--------	--------

颁发资质证书后的第二年起，每年须进行年度考核，无考核记录则资质证书失效。

5. 评价结论

5.1 评价对象安全设施建设和《安全设施设计》的符合性

1) 始兴县司前镇甘太杨梅山陶瓷土矿新建项目合法证明文件齐全有效, 参与项目建设的评价、设计、施工、工程地质勘察等单位资质符合要求, 安全设施“三同时”程序及实施情况符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 36 号发布, 第 77 号修正) 及《广东省安全生产监督管理局关于金属非金属矿山和尾矿库建设项目安全设施“三同时”监督管理实施办法》(粤安监〔2016〕146 号) 的规定。

2) 该项目设计开采范围内的露天采场及开采工艺、采场防排水系统、矿岩运输系统、供配电系统、总平面布置、通信系统、个人安全防护、安全标志等单元安全设施已按照批准的安全设施设计完成全部建设内容, 使用有效, 符合《安全设施设计》的要求。

3) 该项目按规定设置了以主要负责人负总责的安全管理组织机构并配备了安全生产管理人员, 安全生产管理人员及特种作业人员均经过培训合格, 建立完善了安全生产责任制、安全生产规章制度、安全技术操作规程, 安全投入、安全教育和培训、安全运行管理、应急救援等安全管理情况符合有关法律、法规及部门规章规定, 矿山安全管理方面满足《安全设施设计》的要求, 满足矿山安全生产需要。

5.2 评价对象是否符合安全设施验收的条件

按照《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》对该项目安全设施进行验收条件检查, 验收检查项总数 47 项, 不合格项为 1, 安全设施建设和《安全设施设计》的符合性评价结论为符合。

综上所述, 始兴县司前镇甘太杨梅山陶瓷土矿新建年产 4.5 万吨陶瓷土露天开采项目安全设施“三同时”建设程序及实施情况符合有关法律、法规、部门规章的规定, 安全设施已按照批准的安全设施设计完成所有建设内容, 安全设施建设和安全管理体系满足《安全设施设计》及有关法律、法规的要求。评价对象符合安全设施验收的条件。



采场全貌



顶部剥离台阶正面



剥离台阶侧面



运输道路



截水沟



高位水池



铲装平台



坡脚排水沟



路側排水沟



沉淀池 1



沉淀池 2



沉淀池 3



制度上墙



警示标志 1



警示标志 2



警示标志 3