

报告编号: ZYLK-2022-03035DG (XK) -10454

东莞市东城加成加油站有限公司

安全现状评价报告

广东正宇利康安全科技有限公司

APJ- (粤) -025

2022年3月21日

东莞市东城加成加油站有限公司

安全现状评价报告

法 定 代 表 人：陈全栋

技 术 负 责 人：丁 慎

项 目 负 责 人：黄 勇

2022年3月21日

(安全评价机构公章)



东莞市东城加成加油站有限公司安全现状评价报告评价人员

	姓 名	资格证书号	从业编号	专业能力	签字
项目负责人	黄勇	1800000000201180	018664	安全	黄勇
项目组成员	潘 婷	S011044000110192 002603	037023	安全	潘婷
	高军法	0800000000207351	008836	化工机械	高军法
	余虽义	S011032000110202 000823	040426	自动化	余虽义
	李红辉	0800000000205393	010754	化工工艺	李红辉
	马洪泉	S011065000110193 002519	038331	电气	马洪泉
报告编制人	黄勇	1800000000201180	018664	安全	黄勇
	潘 婷	S011044000110192 002603	037023	安全	潘婷
	高军法	0800000000207351	008836	化工机械	高军法
	余虽义	S011032000110202 000823	040426	自动化	余虽义
	李红辉	0800000000205393	010754	化工工艺	李红辉
	马洪泉	S011065000110193 002519	038331	电气	马洪泉
报告审核人	胡成绩	1800000000201167	019472	安全	胡成绩
过程控制负责人	李永贵	1100000000301493	018150	安全	李永贵
技术负责人	丁 慎	0800000000103037	003882	安全	丁慎



编号: S0612018037832G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA59LQ4R67

营业执照

(副本)

扫描二维码或
国家企业信用信息公示系统,
了解更多登记、备案、许可、监
管信息。



名称 广东正心利康安全科技有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 陈全栋

注册资本 壹仟万元(人民币)

成立日期 2017年04月19日

营业期限 2017年04月19日至长期

经营范围 研究和试验发展(具体经营项目请登录市场主体信用信息公示平台查询,网址: <http://gsxt.gov.cn/>,依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

住所 广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室



登记机关

2021年03月02日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



安全评价机构 资质证书

(副 本) (1—1)

统一社会信用代码: 91440101MA59LQ4R67

机构名称: 广东正宇利康安全科技有限公司

办公地址: 1. 广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室;
2. 中山市中山二路32号后座二楼202-203室

法定代表人: 陈全栋

证书编号: APJ-(粤)-025

首次发证: 2021年4月15日

有效期至: 2026年4月14日

业务范围: 1. 金属、非金属矿及其他矿采选业; 2. 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业。*****

(发证机关盖章)

2021年4月15日

安全评价报告摘要

委 托 单 位	东莞市东城加成加油站有限公司				
委托单位负责人	赵宇文	电话	0769-22489229	传真	/
委托单位联系人	袁国扬	电话	0769-22489229	邮箱	/
受评价危险化学品名称	危险性类/项		危规序号	包装要求	
汽油	易燃液体, 类别 2* 生殖细胞致突变性, 类别 1B 致癌性, 类别 2 吸入危害, 类别 1 危害水生环境-急性危害, 类别 2 危害水生环境-长期危害, 类别 2		1630	II 类/钢质容器	
/	/		/	/	
安全评价结论	东莞市东城加成加油站有限公司的安全设施符合安全要求, 经营条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局第 55 号令, 第 79 号修订) 的要求, 符合危险化学品经营许可证换证条件。				
安全评价单位	广东正宇利康安全科技有限公司				
评价报告书编号	ZYLK-2022-03035DG (XK) -10454				
安全评价组组长	黄勇				
报告完成时间	2022 年 3 月 21 日				

时存在的结果。加油站管理人员、操作人员可以根据 30 个最小割集中各基本事件的特性及其可能发生的条件采取预防措施，从而保证加油站运行过程中的安全。

(9) 通过运用道化学火灾爆炸危险指数法，对该加油站汽车槽车油罐火灾爆炸危险指数评价，该加油站卸油点汽车槽车一旦发生爆炸，经补偿后，火灾爆炸指数 73，危险等级较轻，其暴露半径为 24.6m，危害面积约 1900.0m²。如果该加油站汽车槽车卸油时发生火灾爆炸事故，会对站内、外人员、设备、设施以及建筑物有损坏，故加油站必须对作业人员、周围环境、消防器材、安全设施等加强管理，以免发生危险。

(10) 按照《危险化学品经营许可证管理办法》第六条的规定，对加油站的经营基本条件进行检查，符合第六条中的各项要求。

综上所述，评价组认为：东莞市东城加成加油站有限公司的安全设施符合安全要求，经营条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局第 55 号令，第 79 号修订）的要求，符合危险化学品经营许可证换证条件。

评价单位盖章

2022 年 3 月 21 日

第八章 评价结论

安全评价结论

对东莞市东城加成加油站有限公司进行现状安全评价，得出以下评价结论：

(1) 该加油站经营的汽油为首批重点监管的危险化学品。该加油站经营和储存过程中存在的危险有害因素有火灾爆炸、车辆伤害、中毒窒息、触电伤害、高处坠落、高温作业危害、受限空间、机械伤害和噪声危害等。该加油站不构成危险化学品重大危险源。

(2) 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对该加油站经营和储存场所的证照文书、经营许可条件、站址选择、站内平面布置、加油工艺及设施、消防设施和给排水、电气、报警和紧急切断系统、建（构）筑物、绿化、重大生产安全事故隐患等方面进行对照检查，均符合规范要求。

(3) 东莞市东城加成加油站有限公司证照文书齐全，有营业执照、成品油零售经营批准证书、防雷检测合格证、消防验收意见书等。

(4) 每个工作班次均配备安全生产管理人员。

(5) 加油站已建立了全员安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程。

(6) 东莞市东城加成加油站有限公司主要负责人（站长）和安全管理人员具有安全生产知识和管理能力考核合格证，其它从业人员经过内部培训考核合格。

(7) 该加油站制定了生产安全事故应急预案，并定期进行演练。

(8) 通过事故树分析可知，加油站火灾爆炸事件的发生有 30 种途径，并且它的发生必然是 30 个最小割集中的某个最小割集的基本事件同

油站全景



油罐区



加油区



加油机



