

报告编号: ZYLK-2021-08007ZS(XK)-10214

中国石化销售股份有限公司
广东中山迪兴加油站

安全现状评价报告

广东正宇利康安全科技有限公司

APJ-(粤)-025

2021年11月18日

中国石化销售股份有限公司广东中山迪兴加油站安全现状评价报告

评价人员



	姓 名	资格证书号	专业能力	从业编号	签字
项目负责人	伍艺勋	18000000000201180	安全	018664	伍艺勋
项目组成员	高军法	08000000000207351	化工机械	008836	高军法
	刘 伟	16000000000300417	自动化	028468	刘伟
	马洪泉	S011065000110193 002519	电气	038331	马洪泉
	蔡启浩	08000000000205472	化工工艺	011450	蔡启浩
报告编制人	伍艺勋	18000000000201180	安全	018664	伍艺勋
	高军法	08000000000207351	化工机械	008836	高军法
	刘 伟	16000000000300417	自动化	028468	刘伟
	马洪泉	S011065000110193 002519	电气	038331	马洪泉
	蔡启浩	08000000000205472	化工工艺	011450	蔡启浩
报告审核人	胡成绩	18000000000201167	安全	019472	胡成绩
过程控制负责人	李永贵	11000000000301493	安全	018150	李永贵
技术负责人	丁 慎	08000000000103037	安全	003882	丁慎



编号: S0612018037832G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA59LQ4R67

营业执照

(副本)



扫描二维码或
“国家企业信用
信息公示系统”
了解登记注册
各类、许可、监
管信息。

名称 广东正手利康安全科技股份有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 陈全栋

经营范围 研发和试验发展;具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址: <http://www.gzxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 壹仟万元(人民币)

成立日期 2017年04月19日

营业期限 2017年04月19日至长期

住所 广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室

登记机关

2021年03月02日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



安全评价机构 资质证书

(副本) (1—1)

统一社会信用代码: 91440101MA59LQ4R67

机构名称: 广东正宇利康安全科技有限公司

办公地址: 1. 广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室;
2. 中山市中山二路32号后座二楼202-203室

法定代表人: 陈全栋

证书编号: APJ-(粤)-025

首次发证: 2021年4月15日

有效期至: 2026年4月14日

业务范围: 1. 金属、非金属矿及其他矿采选业; 2. 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业。*****

(发证机关盖章)

2021年4月15日

安全评价报告摘要

委 托 单 位	中国石化销售股份有限公司广东中山迪兴加油站				
委托单位负责人	孙玉贞	电话	0760-28131523	传真	/
委托单位联系人	孙玉贞	电话	13928192320	邮箱	/
受评价危险化学品名称	危险性类/项		危规序号	包装要求	
汽油	易燃液体, 类别 2* 生殖细胞致突变性, 类别 1B 致癌性, 类别 2 吸入危害, 类别 1 危害水生环境-急性危害, 类别 2 危害水生环境-长期危害, 类别 2		1630	II 类/钢质容器	
柴油[闭杯闪点≤60℃]	易燃液体, 类别 3		1674	III 类/钢质容器	
/	/		/	/	
安全评价结论	中国石化销售股份有限公司广东中山迪兴加油站现状符合安全要求。				
安全评价单位	广东正宇利康安全科技有限公司				
评价报告书编号	ZYLK-2021-08007ZS (XK)-10214				
安全评价组组长	伍艺勋				
报告完成时间	2021 年 11 月 18 日				

径,并且它的发生必然是30个最小割集中的某个最小割集的基本事件同时存在的结果。加油站管理人员、操作人员可以根据30个最小割集中各基本事件的特性及其可能发生的条件采取预防措施,从而保证加油站运行过程中的安全。

(9) 通过运用道化学火灾爆炸危险指数法,对该加油站储罐区火灾爆炸危险指数评价得知:储罐区爆炸初评计算结果,火灾爆炸指数91.52,危险等级属较轻,其影响半径为23.43m,周围1723.75m²的区域将遭到破坏。经过补偿后,火灾爆炸指数78.71,危险等级仍为较轻,其影响半径为20.15m,周围1274.91m²的区域将遭到破坏。因此,该加油站应加强安全管理,采取严格的安全防护措施,并确保各项安全措施有效,才能保证加油站的安全运营。

(10) 按照《危险化学品经营许可证管理办法》第六条的规定,对加油站的经营基本条件进行检查,符合第六条中的各项要求。

根据加油站安全评价现场检查表评价结果和加油站危险化学品经营许可证应具备的条件分析,中国石化销售股份有限公司广东中山迪兴加油站符合安全要求。



安全评价项目组组长及负责勘察人员到现场实际地点开展勘验等有

关工作的证据





油站正面照片


北面：齐得福农庄、5m 高的架空通信线；



东面：光丰路；



南面：博爱七路；



站区北侧：花木场



站区东南侧：10kv 箱式变压器



加油机及加油岛




油罐区



卸油口



人口井




通气管

静电接地报警器





相关警示标志



相关警示标志



消防设施间



消防砂池



紧急控制按钮（应急开关）



泄漏报警显示仪






液位显示仪



电房内的配电柜



微型消防站



重型防护服及空气呼吸器

