

报告编号: ZYLK-2022-04054MM (XK) -10535

化州市杨梅正佳加油站
危险化学品经营
安全现状评价报告

广东正宇利康安全科技有限公司

APJ-(粤)-025

2022年04月03日



编号: S0612018037832G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA59LQ4R67

营业执照

(副本)

扫描二维码
· 国家企业信用
· 信息公示系统
· 了解登记、监
· 备案、许可、监
· 管信息。



名称 广东正宇利康安全科技有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 陈金栋

经营范围 研究和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址: <http://ggzy.gov.cn/>,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 壹仟万元(人民币)

成立日期 2017年04月19日

营业期限 2017年04月19日至长期

住所 广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室

国家市场监督管理总局
再复制相符



登记机关

2021年03月02日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



安全评价机构 资质证书

(副本) (1—1)

统一社会信用代码: 91440101MA59LQ4R67

机构名称: 广东正宇利康安全科技有限公司

办公地址: 1. 广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室;
2. 中山市中山二路32号后座二楼202-203室

法定代表人: 陈全栋

证书编号: APJ-(粤)-025

首次发证: 2021年4月15日

有效期至: 2026年4月14日

业务范围: 1. 金属、非金属矿及其他矿采选业; 2. 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业。*****

(发证机关盖章)

2021年4月15日

化州市杨梅正佳加油站
危险化学品经营
安全现状评价报告

法定代表人：陈全栋

技术负责人：丁 慎

评价项目负责人：蔡启浩

2022年04月03日

化州市杨梅正佳加油站危险化学品经营安全现状评价报告

评价组成员

	姓 名	资格证书号	从业编号	专业能力	签字
项目负责人	蔡启浩	0800000000205472	011450	化工工艺	蔡启浩
项目组成员	舒 晗	S011044000110191001 066	020731	安全	舒晗
	高军法	0800000000207351	008836	化工机械	高军法
	余虽义	S011032000110202000 823	040426	自动化	余虽义
	马洪泉	S011065000110193002 519	038331	电气	马洪泉
报告编制人	蔡启浩	0800000000205472	011450	化工工艺	蔡启浩
	舒 晗	S011044000110191001 066	020731	安全	舒晗
	高军法	0800000000207351	008836	化工机械	高军法
	余虽义	S011032000110202000 823	040426	自动化	余虽义
	马洪泉	S011065000110193002 519	038331	电气	马洪泉
报告审核人	胡成绩	1800000000201167	019472	安全	胡成绩
过程控制负责人	李永贵	1100000000301493	018150	安全	李永贵
技术负责人	丁 慎	0800000000103037	003882	安全	丁慎

(GB50156-2021) 的规定。

(3) 该加油站的主要负责人和安全生产管理人员具备与加油站危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书；其他从业人员依照有关规定经化州市杨梅正佳加油站安全生产教育和专业技术培训合格后上岗。

(4) 该加油站有比较完善的安全管理制度和岗位安全操作规程。

(5) 该加油站有制定符合国家规定的生产安全事故应急预案，并在高州市安全生产监督管理局备案，同时配备必要的应急救援器材、设备。

(6) 该加油站对重点监管危险化学品设置的安全措施符合国家安全监管总局办公厅关于印发《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》的要求。

综上所述，化州市杨梅正佳加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第七十号颁布，中华人民共和国主席令[2021]第八十八号修正）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等相关法律法规、标准的要求。

综合评价：化州市杨梅正佳加油站成品油经营、储存条件符合安全要求。

8 评价结论

1. 评价组通过对化州市杨梅正佳加油站的危险、有害因素进行辨识和分析评价,该加油站存在的危险有害因素是:火灾爆炸、中毒和窒息、触电、车辆伤害等,其中火灾爆炸、中毒和窒息是主要危险、有害因素。

2. 依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),化州市杨梅正佳加油站储存单元不构成危险化学品重大危险源。

3. 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)对化州市杨梅正佳加油站经营和储存场所的站址选择、站内平面布置、加油工艺及设施、消防设施和给排水、电气、报警和紧急切断系统、建(构)筑物、绿化、安全管理等方面进行对照检查,检查表共 120 项,其中 17 项不涉及,其余 103 项均合格。

4. 通过运用道化学火灾爆炸危险指数评价法对化州市杨梅正佳加油站的油罐工艺系统进行定量分析评价,结果显示:评价单元火灾、爆炸危险程度属“最轻”。

5. 通过事故树分析,对化州市杨梅正佳加油站预防火灾爆炸事故的发生,应采取防止易燃气体达到可燃浓度、加强对加油站的安全管理和监测、严格控制火源、严禁在加油站周围吸烟和动用明火、防止铁器撞击及静电火花的产生、在加油站内的电气设备采用防爆设备等措施。

6. 按照《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 55 号,国家安全生产监督管理总局令第 79 号修改)及《关于认真贯彻危险化学品经营许可证管理办法的通知》(粤安监〔2012〕129 号),对化州市杨梅正佳加油站的基本条件要求,进行检查,结果如下:


(1) 该加油站的经营和储存场所、设施、建筑物符合国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014, 2018 年版)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等相关国家标准、行业标准的规定。

(2) 该加油站的汽油设施和柴油设施与周边建(构)筑的安全间距、加油站站内各设施之间的防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》

1、加油站现场照片



加油站全景



储罐区



东北面通讯线以及北面电力线



东北面道路以及建筑物



加油作业区



东南面建筑物

2、评价人员到现场照片



以下空白